

生活基盤施設耐震化等交付金チェックシート

計画の名称 : 山形県西川町大井沢簡易水道における石綿セメント管更新計画

市町村名 : 西川町

項目	チェック欄	備考
I. 目標の妥当性		
①上位計画等との整合性	<input type="radio"/>	上位計画である地域防災計画との整合が図られている
②地域の課題への対応(地域の課題と整備計画の目標の整合性)	<input type="radio"/>	近年、配水管(石綿セメント管)での漏水が発生している(H20 1箇所、H22 1箇所、H25 3箇所) また、当該地区は長井盆地西縁断層帯に近く、今後地震による被害の恐れがある地域である
II. 計画の効果・効率性		
①事業計画の目標と定量的指標の整合性	<input type="radio"/>	石綿セメント管を耐震化することで整合している
②定量的指標の明瞭性	<input type="radio"/>	耐震適合率で明瞭である
③目標と事業内容の整合性	<input type="radio"/>	石綿セメント管を耐震化することで整合している
④事業の効果の見込みの妥当性	<input type="radio"/>	耐震管に更新することにより安定した水道水の供給を図れる
III. 計画の実現可能性		
①円滑な事業執行の環境(用地取得の見通し、関連法手続きの見通し等)	<input type="radio"/>	関係機関とは協議中である
②地元の機運(当該事業に係る要望等)	<input type="radio"/>	地元より要望あり